


93/8
M 551 / 552

Ausbauvorrichtung für Ventildfedern M 551 / 552

Bei einer zufälligen Überprüfung der vorstehend genannten Ventildfeder-Ausbauvorrichtung haben wir festgestellt, daß der Hebel im Bereich der Schweißstelle Anrisse aufweist. (siehe Skizze).



Diese Anrisse können durch nicht ganz sachgemäße oder zweckfremde Verwendung des Hebels entstehen. Bei weiterer Benutzung des angerissenen Hebels besteht die Gefahr, daß der Hebel an dieser Stelle bricht. Eine Verletzungsgefahr für den Benutzer kann dabei nicht ausgeschlossen werden.

Wir empfehlen deshalb eine Überprüfung der betreffenden Ventildfeder-Ausbauvorrichtungen vorzunehmen.